

# INFORMAZIONI IMPORTANTI PER LA LAVORAZIONE DI MATERIALE CONTENENTE QUARZO/SILICE

**La polvere di silice cristallina respirabile (SCR) viene generata durante la lavorazione e fabbricazione di qualsiasi materiale contenente quarzo (silice cristallina).** L'esposizione alla SCR può causare gravi malattie come la silicosi. La silicosi deriva più comunemente dall'esposizione alla SCR nell'arco di molti anni, ma esposizioni più elevate a breve termine possono causare uno sviluppo rapido della malattia. I lavoratori esposti alla SCR corrono anche un rischio maggiore di contrarre la malattia polmonare cronica ostruttiva (MPCO), malattie renali e il cancro ai polmoni.

**PERICOLO - QUESTO PRODOTTO CONTIENE QUARZO/SILICE** - PER MATERIALE DA LAVORARE PRIMA DELL'UTILIZZO CONSULTARE LA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA (SDS) ([www.cdkstone.com.au/important-information](http://www.cdkstone.com.au/important-information))



Nocivo per inalazione.  
Pericolo di gravi danni alla salute a seguito di un'esposizione prolungata.  
Può causare il cancro (inalazione).  
Provoca danni ai polmoni a seguito di un'esposizione prolungata o ripetuta (inalazione).  
Può causare irritazione alle vie respiratorie.



## SE SI STA LAVORANDO DEL MATERIALE CONTENENTE SILICE CRISTALLINA:

Si raccomanda vivamente l'utilizzo di metodi e attrezzature per la lavorazione a umido. In caso di lavorazione a secco il livello MINIMO di protezione è una copertura protettiva e un aspiratore di categoria H con un filtro dell'aria per particolato ad alta efficienza (HEPA) conforme allo standard australiano AS/NZS 60335.2.69.

Indossare un adeguato equipaggiamento di protezione respiratoria. La classe minima per l'equipaggiamento protettivo di respirazione (RPE) è specificata nella SDS. Fare riferimento allo standard australiano/neozelandese AS/NZS 1715 e AS/NZS 1716 quando si sceglie il RPE.

Non respirare polveri generate dalla lavorazione o esporre ad esse altre persone - impiegare in aree ben ventilate.

Lavarsi accuratamente le mani e il viso dopo ogni manipolazione.

Non mangiare, bere o fumare durante la lavorazione di questo prodotto.

Indossare guanti/vegiario protettivo/protezione per gli occhi.

Smaltire i residui in conformità con le normative locali. In caso di esposizione alla polvere SCR sono necessari esami medici periodici come prescritto dalle locali norme per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Per maggiori dettagli, consultare l'ente regolatore per la sicurezza sul lavoro competente per zona.



CDK Stone Pty Ltd, 4-6 Freighter Road, Moorabbin Victoria 3189

العربية: معلومات مهمة لمعالجة مواد تحتوي كوارتز/سيليكيا  
[cdkstone.com.au/important-information](http://cdkstone.com.au/important-information)

繁體中文: 處理含石英/二氧化矽材料重要資訊  
[cdkstone.com.au/important-information](http://cdkstone.com.au/important-information)

简体中文: 含石英/二氧化硅材料加工重要须知  
[cdkstone.com.au/important-information](http://cdkstone.com.au/important-information)

English: IMPORTANT INFORMATION FOR PROCESSING  
MATERIAL CONTAINING QUARTZ / SILICA  
[cdkstone.com.au/important-information](http://cdkstone.com.au/important-information)

Ελληνικά: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΧΑΛΑΖΙΑ /  
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ  
[cdkstone.com.au/important-information](http://cdkstone.com.au/important-information)

Italiano: INFORMAZIONI IMPORTANTI PER LA LAVORAZIONE DI MATERIALE CONTENENTE QUARZO / SILICE  
[cdkstone.com.au/important-information](http://cdkstone.com.au/important-information)

Tiếng Việt: THÔNG TIN QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI VIỆC CHẾ  
BIẾN VẬT LIỆU CHỨA THẠCH ANH (QUARTZ) / SILICA  
[cdkstone.com.au/important-information](http://cdkstone.com.au/important-information)